

Der lange Sekundenzeiger C in der Mitte registriert die Zeitintervalle mit einer Genauigkeit von 1/5 Sekunden.

Der Zeiger D registriert die Anzahl der Stunden, die der Zeiger G in Gang ist.

Der Zeiger G registriert die Minuten, die der Zeiger C in Gang ist.

Der Zeiger F zeigt die Sekunden an und läuft ständig.

Beim ersten Betätigen des Drückers A setzen sich die Zeiger C, D und G in Gang.

Beim zweiten Betätigen werden sie gestoppt.

Beim Betätigen des Drückers B werden die Zeiger wieder zurückgestellt.

Bei den Modellen mit Tachymeter-Skala kann mit dem Zeiger C die Geschwindigkeit eines Gegenstandes in Bewegung (z.B. eines Fahrzeugs) auf einer bekannten Strecke gemessen werden.

Die Modelle mit Automatikwerk laden sich durch 8-stündiges Tragen am Handgelenk für 24-30 Stunden auf.

Die Taucheruhren besitzen eine verschraubte Krone und eine drehbare, einsinnige Lünette.

LORFO 13 I/E/D




VAL 7750 - 7760

Cronografo analogico con movimento meccanico Valjoux

Chronograph with Valjoux Mechanical movement

Chronograph mit mechanischem Valjoux-Werk



La lancetta dei secondi C al centro, lunga, indica il tempo a 1/5 di secondo.

La lancetta D conta le ore di funzionamento della lancetta G.

La lancetta G conta i minuti di funzionamento della lancetta C.

La lancetta F indica i secondi e il suo funzionamento è permanente.

Premendo una prima volta il pulsante A partono le lancette C D G.

Con la seconda pressione queste si fermano.

Premendo il pulsante B le stesse lancette ritornano a zero.

Nei modelli dotati di scala tachimetrica la lancetta C permette di misurare la velocità di un corpo in movimento (un veicolo, per esempio) su una distanza nota.

Questo orologio, se con movimento a carica automatica, portato al polso per almeno otto ore avrà una riserva di carica di 24/30 ore.

Nei modelli sub garantiti, la corona è a vite e la lunetta girevole è unidirezionale.

Hand "C": 1/5 second chronograph

Hand "D": recorder 12H

Hand "G": recorder 30 minutes

Hand "F": small seconds

PUSHERS 1) starting of chronograph

2) stopping of chronograph

3) reset to zero of chronograph

In models with tachimeter, the "C" hand allows to measure the speed of a body in motion (i.e. a car) on a known distance.

POSITION FOR WINDING

1) position for winding

2) for rapid date correction, by turning in the winding direction

Attention: date correction impossible between 20H and 2H.

For rapid day correction, by turning contrary to the winding direction

3) position of hand setting, stop second.

For precise setting, it is recommended to pass beyond the desired minute and to set the hand backwards.